

U46GL1

光电隔离 USB/I2C-SPI 转换器

U46GL1 为我公司独家研制、生产的光电隔离 USB/串行协议转换器产品。波仕 U46GL1 实现了 USB 与 I2C、SPI 串行总线的转换。U46GL1 是波仕全新一代数据通信协议转换产品。专利产品，谨防假冒！专利号：200630307752。

U46GL1 微型通信转换器秉承波仕产品的一贯特色，具有超小型的外形(80*23*47mm)。U46GL1 外插计算机的 USB 口，无需外接电源。U46GL1 微型通信转换器免费配套提供用 Visual BASIC、Visual C++写的数据通信软件（都有源程序）、1.5 米长的 USB 口延长电缆。



U46GL1：光隔 USB/I2C-SPI 转换器

1、性能

USB 转 I2C、SPI 、光电隔离，最高速率 100K

外插 USB 口、无须供电

2、硬件安装：

将产品的 USB 口通过 USB 线 (A 口-B 口) 插到 PC 机的 USB 口上。使用 USB-HUB 可以对 PC 机的 USB 口起到一定的保护作用。

另一端为 DB-15 针座 (配有接线端子以及插针，板上有标志)，引脚分配如下：

S	1	2	3	4	5	6	7	8
P	(A0)	(A1)	(A2)	GND			单排针	
I	SDI	SCLK	SDO			SDI	SCLK	SDO
	9	10	11	12	13	14	15	
I2C	(A3)	(A4)	(A5)	(A6)	(A7)		单排针	
	SDA	SLK				SDA	SLK	

GND 为 I2C、SPI 公用。SDI、SCLK、SDO 为 SPI 总线的 3 根信号线、SDA、SLK 为 I2C 总线的 2 根信号线。SDI、SCLK、SDO 与 SDA、SLK 这 5 个信号线的任何一个都可以进行单独 I/O 读写操作，也就是相当于 5 路通用 I/O。当这 5 个脚用于 SPI、I2C 总线通信时用 SPI、I2C 通信操作指令；而当这 5 个脚用于作通用 I/O 时用通用 I/O 操作指令。

U46GL1 的 I2C 接口、SPI 接口的读写操作各有专门的指令，是对 Windows 的专用 DLL 的调用，见产品附带的光盘。


波仕卡：RS-232/RS-485 全面解决方案

3、驱动安装及卸载

U46GL1 配套有一根 1.5 米长的 USB 延长电缆和驱动软件（一张光盘）。

按照以下步骤安装 U46GL1 的驱动软件：

1. 启动计算机、确信计算机的 USB 口工作正常。
 2. 将 U46GL1 的 USB 电缆插到计算机的 USB 口、计算机会自动检测到 U46GL1 并且显示“**Find New Hardware**”，按“**Next**”继续。
 3. 将 U46GL1 的配套光盘插入计算机的光驱，按“**Search for the best driver for your device**”，选中“**Specify a location**”并且选路径为“**E:\U46GL1\Driver**”（假设光驱为 E: 盘）。
 4. Windows 将找到驱动程序并且显示 **USB DATA CONVERTER**。按“**Next**”继续。
 5. Windows 又显示“需要 **WINDOWS XP 认证**”，直接按“**Next**”继续。
 6. Windows 安装完毕所有驱动软件后，按“**Finish**”结束。
用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\通用串行总线控制器”，就会发现中间增加了一个“**USB DATA CONVERTER**”（见下图 4），这就是分配给 U46GL1 的。
 7. 如果要卸载 U46GL1 的驱动软件，在下图的“**USB DATA CONVERTER**”上按鼠标右键并且选择“**卸载 (U)**”。




4、应用软件简介

U46GL1 的配套软件（一张光盘）不仅有驱动程序，还包括 Visual Basic 和 Visual C++ 编写的应用程序（有源代码）。程序都包括以下功能的实例源代码：通用 I/O 读写、I2C 读写、SPI 读写。光盘中还有各种应用原理图及说明、基于调用动态连接库的指令的使用说明。

比如：

I2C 读写的例程（Visual C++，有源程序）：

波仕卡： RS-232/RS-485 全面解决方案



I2C 读写的例程（Visual Basic++, 有源程序）：

